



Надежно

Надежный контроль загрузки ленты

Экономично

Измерение позволяет оптимально управлять потоком транспортируемого материала

Удобно


Простота выбора прибора и эксплуатация без обслуживания

Ленточный конвейер для сахарной свеклы

Измерение уровня сахарной свеклы на ленточном конвейере

Поступающая на сахарное производство свекла загружается на ленточные конвейеры для транспортировки на мойку и свеклорезку. Высоту загружаемого слоя свеклы контролируют несколько уровнемеров над конвейерной лентой.

[Подробнее](#)



VEGAPULS 31

Компактный радарный уровнемер для измерения высоты слоя материала на конвейерной ленте

- Бесконтактный принцип измерения, эксплуатация без обслуживания
- Надежность измерения, независимо от погодных условий
- Простой ввод в эксплуатацию

[Показать продукт](#)

VEGAPULS 31[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

15 м

Температура процесса

-40 ... 80 °C

Давление процесса

-1 ... 3 бар

Точность измерения

± 2 мм

Частота

80 GHz

Угол излучения

8°

Материалы в контакте со средой

PVDF

Резьбовое присоединение

G1½, 1½ NPT, R1½

Материал уплотнения

FKM

Материал корпуса

Пластик