



### 可靠

即使在进料过程中，也能够可靠测量

### 经济

充分利用设备全部容量

### 方便


安装和调试简便

## 高炉

### 高炉料位测量

冶炼时，需要将铁矿石、熔剂与焦炭等炉料从料仓运输至高炉顶部，通过输送带或料车进行装料。为确保矿石层与焦炭层分布合理，需进行料位测量。

[更多细节](#)



### VEGAPULS 6X

使用雷达料位计在高炉中进行非接触式料位测量

- 可靠测量，不受粉尘、介质成分、高温影响
- 即使在进料过程中，也能够精准测量
- 运行时无磨损，无需维护

[产品细节](#)

PRO

## VEGAPULS 6X

### 产品细节



#### 量程 - 距离

120 m

#### 过程温度

-196 ... 450 °C

#### 过程压力

-1 ... 160 bar

#### 测量精度

± 1 mm

#### 频率

6 GHz

26 GHz

80 GHz

#### 发射角

≥ 3°

#### 接触介质材料

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

#### 螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

#### 法兰连接

≥ DN20, ≥ ¾"

#### 卫生型连接

卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

卫生型法兰压板连接 - DN32

卫生型圆螺母连接 - F40

卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A

卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2

卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A

DRD 连接 ø 65 mm

SMS 1145 DN51